


Betriebsanleitung

Blatt/sheet D625MDE.000
Datum/date 07.08.2002
Stand/version C-26.01.2015
Geprüft/approved WAT/MZE

Isolierte Rollenführungen WRG80, WRG100, WRG125, WRG200



WITTUR Austria GmbH

Sowitschstrasse 1 • A-3270 Scheibbs, Austria
Tel. +43 (0) 7482/42542-0 • Fax +43 (0) 7482/42542-232
http://www.wittur.com • E-Mail: info@wittur.com

Nachdruck, Übersetzung und Vervielfältigung in jeglicher Form – auch auszugsweise – bedürfen der schriftlichen Genehmigung der WITTUR Austria GmbH.

Änderungen gegenüber den in dieser Betriebsanleitung aufgeführten Angaben und Abbildungen behalten wir uns vor.





Betriebsanleitung

Blatt/sheet D625MDE.001
Datum/date 07.08.2002
Stand/version 07.08.2002
Geprüft/approved WAT/MZE

Inhaltsverzeichnis Seite

Allgemeines 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 Montage 2 3 Werkseinstellungen des Wegbegrenzer und FedervorspannungD625MDE.007 3.1 3.2 3.3 Wartung, Kontrolle und Reparatur 5.2 5.3



WRG80

Rollenführungen WRG80, WRG100, WRG125, WRG200

Betriebsanleitung

Blatt/sheet D625MDE.002 Datum/date 07.08.2002 Stand/version 07.08.2002 Geprüft/approved WAT/MZE

Allgemeines 1

Beschreibung und Funktion 1.1

Die Rollenführungen WRG80, WRG100, WRG125 und WRG200(CWT) werden zur Führung von Gegengewichtsrahmen verwendet.

Generell:

- Die Rollenführung arbeitet als Federelement, damit werden die Vibrationen auf ein Minimum reduziert.
- Wenn diese Rollenführungen verwendet werden, muß die Kabine und das Gegengewicht statisch und dynamisch ausgewogen sein. Die berechnete maximale Kraft an den Rollen am Gegengewicht darf 100N nicht überschreiten

Isolierte Rollenführungen unterscheiden sich von anderen durch das eingebaute Federsystem, dieses bietet enorme Vorteile gegenüber nicht gefederten. Die Rollen sind immer in Kontakt mit der Führungsschiene, unabhängig von Art und Richtung der Belastung.

Die Rollenführungen sind von hoher Qualität und haben außergewöhnlich hohe Lebensdauer, durch die Federdämpfung wird ein dauernder Kontakt zwischen Rollen und Schiene gewährleistet.

Sie werden im Werk voreingestellt und versiegelt, es ist nicht erlaubt die Federn und den Wegbegrenzer zu verstellen (entfernbare Klammern und Gleitbuchse werden während der Installation und dem Auswägen benutzt).



Die Rollenführungen dürfen nicht auf Hohlprofilführungsschienen HT verwendet werden. Sie erzeugen Lärm auf diesen minderwertigen HT Führungsschienen.

Der Arbeitsbereich ist wie folgt definiert:


| | Gewicht (4 Stk) Max. Gegengewichtsmasse | 13,2kg 3200kg |
|--------|--|--------------------------|
| WRG100 | Max. Nenngeschwindigkeit Gewicht (4 Stk) Max. Gegengewichtsmasse | 3,5m/s 25kg 5000kg |

WRG125 Max. Nenngeschwindigkeit 7,0m/s Gewicht (4 Stk) 25,6kg Max. Gegengewichtsmasse 5000kg

WRG200 (Gegengewicht)

Max. Nenngeschwindigkeit 10m/s Gewicht (4 Stk) 68,4kg Max. Gegengewichtsmasse 7000kg

Max. Nenngeschwindigkeit 2,5m/s



- 1. Grundplatte
- 2. Rolle

3. Arm

- 4. Feder
- 5. Wegbegrenzer
- 6. Klammer entfernbar
- 7. Gleitbuchse entfernbar 9. Markierung der Mitte
- 8. Abdeckung



Betriebsanleitung

Blatt/sheet D625MDE.003 Datum/date 07.08.2002 Stand/version 07.08.2002 Geprüft/approved WAT/MZE

1.2 Haftung und Gewährleistung

Diese Betriebsanleitung ist für Personen bestimmt, die mit der Montage und Wartung von Aufzügen vertraut sind. Fachkenntnisse im Aufzugsbau sind Voraussetzung.

Die Firma WITTUR lehnt jegliche Verantwortung für Schäden, die durch nicht fachgerechte oder sonstige Handlungen, die nicht in Übereinstimmung mit dieser Betriebsanleitung vorgenommen wurden und damit die Eigenschaften des Produktes beeinträchtigen, ab.

Die Gewährleistungsverpflichtung der Firma WIT-TUR kann entfallen, wenn das Bauteil anders als in dieser Anleitung beschrieben eingesetzt wird.

Aus sicherheitstechnischen Gründen ist es generell nicht zulässig:

- andere als die vorgegebenen Befestigungsmittel zu verwenden
- die Rollenführungen anders als in der Betriebsanleitung beschrieben zu montieren
- Veränderungen jeglicher Art vorzunehmen.

darüber hinaus

- eine fehlerhafte oder unsachgemäße Bedienung, Wartung oder Kontrolle durchzuführen und
- ungeeignete Zubehörteile, Ersatzteile oder Betriebsmittel zu verwenden, die nicht von der Firma WITTUR freigegeben oder keine WITTUR-Originalersatzteile sind.

1.3 Sicherheitsvorkehrungen

Grundsätzlich sind Monteure bzw. Instandsetzer von WITTUR-Produkten für die Arbeitssicherheit selbst verantwortlich.

Die Beachtung und Einhaltung aller geltenden Sicherheitsvorschriften und gesetzlichen Auflagen ist Voraussetzung, um Personenschäden und Schäden am Produkt bei Montage-, Wartungsund Instandsetzungsarbeiten zu vermeiden.

Besonders zu beachtende Hinweise zur Sicherheit und Schadensverhütung sind durch folgende Symbole hervorgehoben:



Allgemeiner Gefahrenhinweis



Hinweis auf erhöhte Verletzungsgefahr (z. B. durch Quetschkanten, usw.)

Hinweis auf evtl. Bauteilbeschädigung (z. B. durch Montagefehler usw.)



Hinweis auf wichtige Informationen

Diese Betriebsanleitung gehört zur Gesamtanlage und muss an einem geschützten, jederzeit zugänglichen Ort (z. B. Schaltschrank) aufbewahrt werden.

Die Montage der Rollenführungen setzt entsprechend geschultes Fachpersonal voraus. Dessen Schulung obliegt der mit der Durchführung dieser Arbeiten beauftragten Firma.



Betriebsanleitung

Blatt/sheet D625MDE.004
Datum/date 07.08.2002
Stand/version 07.08.2002
Geprüft/approved WAT/MZE

1.4 Arbeitsvorbereitung

Vor Montagebeginn ist in eigenem Interesse zu klären, welche baulichen und räumlichen Gegebenheiten für Montagearbeiten zur Verfügung stehen.

Es empfiehlt sich daher, sich unter Berücksichtigung aller gegebenen Umstände über diverse Arbeitsabläufe vorher Gedanken zu machen, bevor irgendwelche Tätigkeiten unüberlegt oder voreilig ausgeführt werden.

Beachten Sie die Sicherheitsmaßnahmen für Arbeiten an Aufzugsanlagen.

1.5 Lieferumfang



Prüfen Sie bei Anlieferung Ware und Einzelteile anhand der Bestellung auf Richtigkeit, Vollständigkeit und Lieferzustand.


Vergleichen Sie insbesondere Artikelnummer, Anzahl und Typbezeichnung mit den Bestellangaben.

Betriebsanleitung




- Ein Paar Rollenführungen, im Werk eingestellt und versiegelt.







Type WRG100



Type WRG125



Type WRG200 (CWT)





Betriebsanleitung


Blatt/sheet D625MDE.005 Datum/date 07.08.2002 Stand/version 07.08.2002 Geprüft/approved WAT/MZE

2 Montage

2.1 Einstellung der Position der Rollenführungen


Die Installation der Rollenführung kann während der Montage des Gegengewichtsrahmens oder auch im Zuge einer Modernisierung des Aufzuges durchgeführt werden.

Aus dem Schachtlayout ist ersichtlich ob ein Aufhängungsversatz (in Schienenrichtung) verwendet wurde. In diesem Falle ist zu überprüfen ob der Gegengewichtsrahmen korrekt montiert wurde.



- Überprüfen der Position des Gleitbuchse Plastikgleitbuchse muß die Führungsschiene berühren wenn sich das Gegengewicht in der richtigen Position befindet.
- Überprüfen **Position** der der Führungsschiene

Die Schlitze auf der Grundplatte sollen Zentral zur Führungsschiene sein, und sollen den erforderlichen 5mm Spalt zwischen Führungsschiene und Schlitz aufweisen.



| Rolleführung Type | А | | |
|-------------------|--------|--|--|
| WRG80 | 4.5 mm | | |
| WRG100 | 4.5 mm | | |
| WRG125 | 4.5 mm | | |
| WRG200(CWT) | 5.0 mm | | |



Sollte diese Anforderungen nicht erfüllt werden können so ist wahrscheinlich die Rollenführung nicht gerade montiert, und muß wie im Kapitel 2.2 beschrieben, ausgerichtet werden.




Betriebsanleitung

Blatt/sheet D625MDE.006
Datum/date 07.08.2002
Stand/version 07.08.2002
Geprüft/approved WAT/MZE

2.2 Ausrichtung der Rollenführung

- Ausrichten der Rollenführungen in Abhängigkeit zu den Führungsschienen, so das die Anforderungen wie im Kapitel 2.1 beschrieben, erfüllt werden können.
- Verwende Distanzen zwischen Grundplatte und Halteplatte (die erforderliche Genauigkeit ist 0.5mm)







Betriebsanleitung

Blatt/sheet D625MDE.007 Datum/date 07.08.2002 Stand/version 07.08.2002 Geprüft/approved WAT/MZE

Werkseinstellungen des Wegbegrenzer und Federvorspannung


B

Die Federkraft und der Wegbegrenzerspalt werden im Werk eingestellt, es ist nicht erlaubt, diese zu verstellen!

3.1 WRG80

- Die richtige Federkraft ist bei einer Federlänge von 28mm gegeben.
- Der Wegbegrenzerspalt ist von der Führungsschienentype abhängig.
- 1. Feder
- 2. Einstellmutter
- 3. Sicherungsmutter
- 4. Begrenzerschraube
- der 5. Sicherungsmutter

9 mm Führungsschiene (z.B. T70-1/A)






Betriebsanleitung


Blatt/sheet D625MDE.008 Datum/date 07.08.2002 Stand/version 07.08.2002 Geprüft/approved WAT/MZE

3.2 WRG100 & WRG125


- Die richtige Federkraft ist bei einer Federlänge von 35mm gegeben.
- Wegbegrenzerspalt ist von der Führungsschienentype abhängig.
- 1. Feder
- 2. Einstellmutter
- 3. Sicherungsmutter 4. Begrenzerschraube
- 5. Sicherungsmutter


9 mm Führungsschiene (z.B. T70-1/A)





16 mm Führungsschiene (e.g. T89/A)








Betriebsanleitung

Blatt/sheet D625MDE.009
Datum/date 07.08.2002
Stand/version 07.08.2002
Geprüft/approved WAT/MZE

3.3 WRG200 (CWT)

- Die richige Einstellung der Federkraft ist bei 3 Umdrehungen der Einstellmutter (1) gegeben.
- Der Spalt des Wegbegrenzer ist 4mm





Betriebsanleitung

Blatt/sheet D625MDE.010 Datum/date 07.08.2002 Stand/version 07.08.2002 Geprüft/approved WAT/MZE

Funktionstest 4

Vorausgesetzt, daß das System korrekt und in Übereinstimmung mit allen Anweisungen installiert wurde, kann angenommen werden, daß die Rollenführungen korrekt funktionieren.

Alle Bauteile werden auf Qualität und Funktion geprüft bevor sie das Werk verlassen.



Vor dem Beginn des Funktionstest ist zu überprüfen ob die Fixierungsschrauben der Rollenführungen festgezogen sind.

Testlauf nach der Installation:



Die Führungsschienen sind vor der ersten Fahrt zu reinigen!



Es ist sicherzustellen, daß sich keine Menschen oder andere Hindernisse im Schacht befinden.

Risiko von Verletzungen durch Kollision!

Vor dem Funktionstest soll die Kabine den gesamten Weg mit langsamer Geschwindigkeit (mittels Inspektionsfahrt) gefahren werden. Aufmerksamkeit soll allen befestigten Teilen hinsichtlich genügenden Abständen Führungsschienenhalter und Fangvorrichtung zuteil werden. Alle hervorstehenden Teile, wie Bolzen oder andere gefährliche Stellen vorher entfernen.



Die Rollen dürfen nicht feststecken und sollen sich leicht bewegen lassen.



Die Rollenführungen dürfen nicht geölt oder gefettet werden, sie müssen trocken laufen!



Betriebsanleitung

Blatt/sheet D625MDE.011
Datum/date 07.08.2002
Stand/version 07.08.2002
Geprüft/approved WAT/MZE

5 Wartung, Kontrolle und Reparatur

5.1 Wartung und Kontrolle

Um den sicheren Betrieb der Anlage zu gewährleisten, müssen je nach Benutzungshäufigkeit in regelmäßigen Abständen (mindestens 2 mal pro Jahr mit jeder Wartung) Kontrollarbeiten durchgeführt werden.

Veränderungen, Beschädigungen oder andere Unregelmäßigkeiten sind anzuzeigen und gegebenenfalls im Rahmen der erlaubten Durchführbarkeit zu beheben. Häufige Wartung und Kontrolle erhöht nicht nur die Betriebssicherheit, sondern sichert auch den störungsfreien und langlebigen Betrieb der Anlage.

Es wird empfohlen, Wartungs- und Kontrollarbeiten vor gesetzlich vorgeschriebenen Funktionsprüfungen (z.B vor TÜV-Prüfungen) durchzuführen und zu dokumentieren.



Falls Sie Schäden oder Unregelmäßigkeiten an der Anlage feststellen, die die Betriebssicherheit beeinträchtigen könnten, muß die Aufzugsanlage umgehend stillgesetzt werden.



Wartungsarbeiten sind fachgerecht und mit größter Sorgfalt durchzuführen, um den sicheren Betrieb der Anlage zu gewährleisten.



Bei Problemen oder Fragen wenden Sie sich bitte an die Firma WITTUR.

Wartungs- und Kontrollplan

Grundsätzlich:

- Sichtkontrolle des Allgemeinzustandes auf Unregelmäßigkeiten (z. B. Verschmutzung, Korrosion, Verformung, Rißbildung etc.)
- Wenn die Rollenführungen schmutzig sind, mit einem sauberen Tuch reinigen.
- Den festen Sitz der Schrauben überprüfen
- Den Zustand der Federn und deren Spannung überprüfen



Die Einstellung ist richtig, wenn die Rollen leicht mit der Hand bewegt werden können.

- Die Sicherungen der Sicherungsmuttern über prüfen
- Rollen überprüfen, abgenützte Rollen sind zu ersetzen
- Überprüfen, ob die Rollenoberfläche glatt ist.
- Den Weg des Wegbegrenzers messen



Betriebsanleitung

Blatt/sheet D625MDE.012 Datum/date 07.08.2002 Stand/version 07.08.2002 Geprüft/approved WAT/MZE

5.2 Durchführung von Reparaturen



Beschädigte Teile an der Rollenführung dürfen nicht repariert werden. Die schad-Teile sind auszutauschen. Verwenden Sie dabei ausschließlich WIT-TUR Original-Ersatzteile.



Reparaturen sind fachgerecht und mit größter Sorgfalt durchzuführen, um den sicheren Betrieb der Anlage zu gewährleisten.



Beachten Sie bei Reparaturarbeiten die Sicherheitsmaßnahmen für Arbeiten an Aufzugsanlagen.



Treten Schäden auf, die mit Hilfe dieser Anleitung nicht behoben werden können oder deren Ursache unklar ist, wenden Sie sich bitte an die Firma WITTUR.

Tausch der Rollen 6.2.1 (Beispiel WRG 125)


Den Rollenhalter öffnen (Schraube M12) und die komplette Rolle entfernen (inklusive Achse)



Um den Tausch der Rollen zu erleichtern, kann die Schraube für den Wegbegrenzer entfernt und der Rollenhebel herausgekippt werden.

Anmerkung:

Zur Einstellung der Federkraft und des Wegbegrenzer siehe Kapitel 3.





Betriebsanleitung

Blatt/sheet D625MDE.013
Datum/date 07.08.2002
Stand/version 07.08.2002
Geprüft/approved WAT/MZE

5.3 Ersatzteilliste

| Pos. | Komponente | Ersatzteil | verwendet für | | Nummer | Art. Nr. |
|---------------------------|---|--------------|-----------------|-------------------|--------|--------------|
| 1 Rollenführur (1 Stk) | Rollenführung | WRG80 | Führungsschiene | 9mm | 1 | 86800G09 |
| | (1 31k) | | Führungsschiene | 16mm | 1 | 86800G16 |
| | | WRG100 | Führungsschiene | 9mm | 1 | 604124G09 |
| | | | Führungsschiene | 16mm | 1 | 604124G16 |
| | | WRG125 | Führungsschiene | 9mm | 1 | 375861G09 |
| | | | Führungsschiene | 16mm | 1 | 375861G16 |
| | | WRG200 (CWT) | Führungsschiene | 16mm (T89) | 1 | 394539G16S |
| | | | Führungsschiene | 16mm (T125, T127) | 1 | 394539G16L |
| | | | Führungsschiene | 19mm | 1 | 394539G19 |
| Ku | Rolle einschließlich Kugellager und Achse (1 Stk) | WRG80 | Kugellager Type | 6203-2Z | 1 | 86789G02 |
| | | WRG100 | Kugellager Type | 6003-2RS1 | 1 | 604112G03 |
| | | WRG125 | Kugellager Type | 6003-2RS1 | 1 | 652535G03 |
| | | WRG200 (CWT) | Kugellager Type | 6003-2RS1 | 1 | 168962G01 *) |
| | | | | | 1 | 86344G01 **) |

*) 3 Stk. Rollen 168962G01 werden bei den WRG200 Typen 394539G16L und 394539G19 verwendet.

**) 2 Stk. Rollen 86344G01 und 1 Stk. Rolle 168962G01 weden bei der WRG200 Type 394539G16S verwendet.

